

Legende:: standaard staat "?" aangeduid => teken dat er niet over werd nagedacht. Men kan ook OK, NOK of eventueel NVT aanduiden					
Kiezen	ID	Activiteiten	Risico's	Preventiemaatregelen	OK?
a- Algemene					
	RO.1	Vertrek naar het werk	Besmettingsrisico door: contact met besmette privé-contacten (familie en anderen) onvoldoende hygiëne	Laten uitvoeren van een zelfdiagnose voorafgaand aan deelname aan (collectief) vervoer - Indien nodig arts telefonisch contacteren voor verder advies Thuisblijven in geval van mogelijke symptomen van Corona-infectie en de werkgever verwittigen volgens geldende procedure Thuisblijven in geval van Corona-infectie (van zichzelf of gezinslid) en de werkgever verwittigen volgens geldende procedure	? ? ?
	RO.2	Verplaatsing naar werk - individuele verplaatsingen	Besmettingsrisico door: contact met derden (verplaatsingen in elkaars nabijheid <1.5m) contact met besmette voorwerpen (transportmiddelen, fietsrekken,...)	Respecteren van de social distancing-regel: zo veel mogelijk op minimaal 1,5m van elkaar blijven bij verplaatsingen Geen deelsteps / deelfietsen / deelwagens inzetten Handen wassen voor vertrek Handen wassen bij aankomst	? ? ? ?
	RO.3	Verplaatsing naar werk - met openbaar vervoer	Besmettingsrisico door: contact met derden (verplaatsingen in elkaars nabijheid <1.5m) contact met besmette voorwerpen (transportmiddelen,)	Respecteren van de social distancing-regel: zo veel mogelijk op minimaal 1,5m van elkaar blijven bij verplaatsingen Nauwgezet instructies volgen van vervoersmaatschappijen - bij gebruik van openbaar vervoer (trein, tram, bus) Mondmaskers gebruiken tijdens verplaatsing op openbaar vervoer Handen wassen voor vertrek Handen wassen bij aankomst	? ? ? ? ?
	RO.3	Verplaatsing naar werk - collectief vervoer	Besmettingsrisico door: contact met besmette collega's contact met besmette voorwerpen (voertuigen, ...) onvoldoende hygiëne	Handen wassen voor vertrek Bepalen van het maximaal aantal personen dat kan worden vervoerd i.f.v. het voertuig Respecteren van de social distancing-regels - op minimaal 1,5m van elkaar blijven bij collectief vervoer Indien het niet mogelijk, is de social distancing-regels te respecteren: * Beperk het aantal personen in het voertuig en/of * Voorzie afscheidingen in voldoende flexibel materiaal met aandacht voor zichtbaarheid en veiligheid (wegcode) In dit geval moet elke inzittende een mondmaskers dragen en moet er ontsmettende handgel in het voertuig aanwezig zijn Het voertuig ook regelmatig verluchten - Zorg dat de ventilatie- en verluchtingsystemen goed functioneren en onderhouden zijn Voertuigen zoveel mogelijk door dezelfde chauffeur en passagier(s) laten gebruiken, op vaste zitplaatsen en zo min mogelijk gebruikerswissels voorzien Reinigen van het voertuig aan de handgreep van de deuren voor gebruik Bij chauffeurswissel moeten de contactoppervlakken van de voertuigen worden gereinigd en ontsmet (handgreep deuren, stuur, versnellingspook, bedieningspaneel radio, airco, ...) Handen wassen bij aankomst	? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
	R1.1	Toegang tot werven	Besmettingsrisico door: derden door onvoldoende afstand houden bij toegang tot de werf	Respecteren van de social distancing-regel: zo veel mogelijk op minimaal 1,5m van elkaar blijven bij toegang tot de werven Geen toegang verlenen aan derden zonder toelating Werk ontoegankelijk maken voor onbevoegden Informeren over het eventuele circulatieplan en andere specifieke werkgebonden maatregelen voor Covid19 Affiche met de voornaamste preventiemaatregelen ophangen + contactgegevens van de covid19-verantwoordelijke	? ? ? ? ?
	R.1.2	Alle bouwwerkzaamheden "deze maatregelen zijn bij alle onderstaande werkzaamheden te respecteren"	Besmettingsrisico door: contact met besmette collega's contact met derden (klanten, leveranciers, bezoekers, onder- en nevenaannemers) contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel, voertuigen,	Personen die tot een risicogroep behoren (op basis van een medisch attest) niet inzetten op bouwplaatsen met verhoogd besmettingsrisico (ziekenhuizen, WZC's) Respecteren van de social distancing-regel: zo veel mogelijk op minimaal 1,5m van elkaar blijven bij uitvoering van werken. Indien dit niet mogelijk is moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch, persoonlijk).	? ?

Legende:: standaard staat "?" aangeduid => teken dat er niet over werd nagedacht. Men kan ook OK, NOK of eventueel NVT aanduiden					
Kiezen	ID	Activiteiten	Risico's	Preventiemaatregelen	OK?
			voorwerpen in de sociale voorzieningen) werken in elkaars nabijheid (<1.5m) onvoldoende hygiëne	Respecteren van de social distancing-regel: zo veel mogelijk op minimaal 1,5m van elkaar blijven bij overlegmomenten en pauzes Zo veel mogelijk met individueel gereedschap werken Geen individueel gereedschap doorgeven Reinigen en ontsmetten van gemeenschappelijk gereedschap bij wissel van gebruiker Geen telefoon / GSM uitwisselen Zoveel mogelijk in vaste, kleine teams werken Overleg en vergaderingen zo veel mogelijk digitaal en/of telefonisch organiseren Indien niet mogelijk, overleg, vergaderingen en pauzes zo veel mogelijk in de buitenlucht houden in plaats van in de werfkeet. Overlegmomenten, vergaderingen en pauzes organiseren in kleinere groepen, zodat de social distancing-regel gegarandeerd blijft Affiches met de preventiemaatregelen voorzien Alle maatregelen qua persoonlijke hygiëne strikt opvolgen (geen handen schudden, regelmatig en grondig wassen van de handen, hoesten / niezen in de elleboog, gezicht zo weinig mogelijk aanraken, ...) Zorgen voor voldoende werkkledij Zorgen voor de nodige PBM's in functie van het soort werkzaamheden Werkkledij die moet gereinigd worden verzamelen in een afgesloten zak / container	? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
	R.1.3.	Gebruik van de sociale voorzieningen (kleedkamer)	Besmettingsrisico door: onvoldoende hygiëne onvoldoende afstand gemeenschappelijk gebruik van meubilair van de kleedkamer	Respecteer social distancing, ook bij betreden en verlaten van deze ruimte. Beperk het aantal personen dat tegelijkertijd in de kleedkamer is. Berteken indien nodig het concept van de kleedruimte: voorzie tijdelijk extra kleedkamers, creëer afgebakende zones waar maximaal 1 persoon tegelijk in mag. Respecteer social distancing voor wachtenden Eg toegangsprocedures vast Voorzie regelmatige verluchting en reiniging van de kleedkamers, en in elk geval tussen shiften en op het einde of bij het begin van de werkdag Handen wassen vóór en na gebruik van de kleedkamer Houd een reinigingsregister bij	? ? ? ? ? ? ? ? ?
	R.1.4.	Gebruik van de sociale voorzieningen (sanitaire voorzieningen)	Besmettingsrisico door: onvoldoende hygiëne onvoldoende afstand gemeenschappelijk gebruik van sanitaire voorzieningen	Handen wassen vóór en ná gebruik van het toilet Respecteer maximaal de social distancing bvb * door extra toiletten te voorzien * door het aantal personen dat gelijktijdig aanwezig is te beperken * door voldoende ruimte te laten tussen urinoirs die gebruikt mogen worden * bij drukte niet in de toiletruimte aanschuiven maar erbuiten Voorzie papieren doekjes om handen te drogen; vermijd het gebruik van elektrische drogers of handdoeken Voorzie vloeibare zeep, bij voorkeur in dispensers die niet moeten worden aangeraakt Grondige reiniging en verluchting op geregelde tijdstippen Overweeg de plaatsing van (extra) sanitaire zuilen als mensen te ver moeten lopen regelmatig de handen te kunnen wassen, in de ingang of in laad- en loszones, bv. voor externen Houd een reinigingsregister bij	? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
	R.1.5.	Gebruik van de sociale voorzieningen (refter/werfkeet)	Besmettingsrisico door: onvoldoende hygiëne onvoldoende afstand gemeenschappelijk gebruik van koffiezet, koelkast,...	Grote concentraties in werfkeet vermijden door spreiding van rusttijden Bepaal het maximaal aantal personen dat aanwezig mag zijn in rust- of lunchlokalen Organiseer de zitplaatsen in refers en werfketen zodat de social distancing kan worden gerespecteerd Voorzien van een reinigingsregister Grondige reiniging en verluchting op geregelde tijdstippen	? ? ? ? ? ? ? ? ?
	R.1.6.	Gebruik van steigers en ladders	Besmettingsrisico door: aanraking door meerdere personen onvoldoende afstand	Werken met handschoenen Op de steiger op voldoende afstand van elkaar werken (>1.5m) Niet kruisen op een steiger Steigerladder regelmatig reinigen en ontsmetten	? ? ? ? ?

Legende:: standaard staat "?" aangeduid => teken dat er niet over werd nagedacht. Men kan ook OK, NOK of eventueel NVT aanduiden					
Kiezen	ID	Activiteiten	Risico's	Preventiemaatregelen	OK?
				Maximum 1 persoon tegelijkertijd toegestaan op een rolsteiger	?
	R.1.7.	Verplaatsingen op bouwplaatsen	Besmettingsrisico door onvoldoende afstand	Kruisen vermijden (in traphallen en dergelijke) door circulatieplannen te voorzien	?
				Tijdens de werkzaamheden moeten de werknemers steeds op minimaal 1,5m van elkaar werken (pas de bezetting op de werf aan)	?
				Een circulatieplan opstellen dat rekening houdt met :	
				• Niet organiseren van de inkom van de werf via een poort en niet via draaiportjes	
				• Niet afficheren van de regels van het circulatieplan bij de ingang van de werf	
				• Niet inleggen van zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer. Bijvoorbeeld één trappentoren/traphal/ladder voorbehouden voor stijgen en één voor afdalen;	?
				• Ook wachtzones boven- en onderaan trappentorens/traphallen/ladders moeten voldoende ruim zijn om een afstand van 1,5m tussen de wachtenden te garanderen.	
				Slechts een persoon in de personenlift per verplaatsing	?
	R.1.8.	Aanslaan van lasten	Besmettingsrisico door: aanraking door meerdere personen onvoldoende afstand	Respecteren van de social distancing-regel: zo veel mogelijk op minimaal 1,5m van elkaar blijven bij aanslaan van lasten	?
				Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch, persoonlijk).	?
				Vaste bedienaar van de kraan	?
				Werken met handschoenen	?
				Aantal riggers voor het aanslaan en lossen van de lasten zoveel mogelijk beperken	?
	R.2.1.	Bouwwerken in open lucht	Besmettingsrisico door: contact met besmette collega's contact met derden (klanten, leveranciers, bezoekers, onder- en nevenaannemers) contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel, voertuigen, voorwerpen in de sociale voorzieningen) werken in elkaars nabijheid (<1.5m) onvoldoende hygiëne	Respecteren van de social distancing-regel: zo veel mogelijk op minimaal 1,5m van elkaar blijven bij werken in open lucht (door bijvoorbeeld de bezetting op de werf aan te passen)	?
				Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch, persoonlijk).	?
				Breng zo snel mogelijk je leidinggevende op de hoogte bij inbreuken van een collega of eventuele onder- en/of nevenaannemers	?
				Steeds dezelfde persoon bedient de kraan, bouwlift, ...	?
				Iedereen gebruikt zijn eigen gereedschappen (let er ook op dat niemand anders ze gebruikt)	?
				Slechts een chauffeur per werfvoertuig	?
				De bewegingen/verplaatsingen van personen van/naar en op de werven beperken tot het uiterst noodzakelijke en tot het strikte minimum	?
				Zorg voor een stock (materiaal, materieel) voor een aantal dagen zo moet er niet dagelijks een nieuwe gehaald worden in het magazijn/ bij de bouwmaterialenleverancier	?
				Besteed bijzondere aandacht aan de opslag van materiaal op een werf zodat niet alle werknemers hun materialen op eenzelfde plaats moeten ophalen en daardoor onvoldoende afstand kunnen bewaren	?
				Stel extra (werk)handschoenen ter beschikking. Gebruik ze als je noodzakelijkerwijs gebruik moet maken van andermans of gemeenschappelijk gereedschap	?
				Bijkomende PBM's in functie van de werkzaamheden (bvb. handschoenen eenmalig gebruik, veiligheidsbril, wegweroverall, ...)	?
	R.2.2.	Bouwwerkzaamheden binnen gebouwen en woningen	Besmettingsrisico door: contact met besmette collega's contact met derden (klanten, leveranciers, bezoekers, onder- en nevenaannemers) verhoogde risico groep (astma, diabetes, zwaarlijvigheid, longproblemen,...) contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel, voertuigen, voorwerpen in de sociale voorzieningen) werken in elkaars nabijheid (<1.5m) onvoldoende hygiëne	Alleen werken	?
				Indien niet mogelijk of toegelaten om alleen te werken maak kleinere ploegen	?
				Respecteren van de social distancing-regel: zo veel mogelijk op minimaal 1,5m van elkaar blijven.	
				Indien dit niet mogelijk is moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch, persoonlijk). Een voorbeeld is de bezetting aanpassen	?
				Iedere werknemer moet over een volledige PBM-kit beschikken in functie van de werkzaamheden. De nodige voorzieningen worden getroffen om de PBM-kit aan te vullen.	?
				Ook aandacht besteden aan de afstandsregel bij het betreden van ruimten	?
				Zorg voor voldoende ventilatie	?
				Iedereen gebruikt zijn eigen gereedschap	?
				Voorzie een stock (materiaal, materieel) voor een aantal dagen zo moet er niet dagelijks een nieuwe gehaald worden in het magazijn/ bij de bouwmaterialenleverancier	?

Legende:: standaard staat "?" aangeduid => teken dat er niet over werd nagedacht. Men kan ook OK, NOK of eventueel NVT aanduiden					
Kiezen	ID	Activiteiten	Risico's	Preventiemaatregelen	OK?
				Besteed bijzondere aandacht aan de opslag van materiaal op een werf zodat niet alle werknemers hun materialen op eenzelfde plaats moeten ophalen en daardoor onvoldoende afstand kunnen bewaren	?
				Slechts een persoon in de (personen)lift per verplaatsing / neem de trap	?
				Bijkomende PBM's in functie van de werkzaamheden (bv. handschoenen eenmalig gebruik, veiligheidsbril, wegwerpoveral, ...)	?
R.2.3		Werken op een bouwplaats met verhoogd besmettingsrisico Bijvoorbeeld bouwplaatsen in een ziekenhuis, WZC, binnenshuis met aanwezigheid van covid19-patienten,...	Besmettingsrisico door: contact met besmette collega's contact met derden (klanten, leveranciers, bezoekers, onder- en nevenaannemers) contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel, voertuigen, voorwerpen in de sociale voorzieningen) werken in elkaars nabijheid (<1.5m) onvoldoende hygiëne	Alleen werken Indien niet mogelijk of toegelaten om alleen te werken maak kleinere ploegen Social distancing-regel in de mate van het mogelijke respecteren... Opvolgen van de veiligheidsmaatregelen uitgevaardigd door de medische zorginstelling Personen van een risicogroep niet inzetten op deze bouwplaats Eigen gereedschap gebruiken Voldoende ventilatie voorzien Voorafgaand akkoord van de betrokken werknemers vragen om op een dergelijke bouwplaats te werken Steeds masker minimum FFP2/FFP3, handschoenen, aansluitende veiligheidsbril en wegwerpoveral dragen	?
R.3.1.		Afhalen bouwmaterialen bij leverancier	Besmettingsrisico door: contact met derden (klanten, leveranciers, bezoekers, onder- en nevenaannemers) contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel, voertuigen)	Bestelling doorgeven per mail/telefoon De goederen ophalen op een op voorhand afgesproken plaats Fysiek contact met de magazijnier is niet toegestaan (min. 1,5 m social distancing bewaren) De B2B-afhalingen worden zo georganiseerd dat social distancing regels maximaal kunnen nageleefd worden: (1p per 10m² toegelaten) De werknemer van de leverancier tekent de leveringsbon en de bon wordt niet overhandigd bij de levering	?
R.3.2		Levering van bouwmaterialen op de werf	Besmettingsrisico door: contact met derden (klanten, leveranciers, bezoekers, onder- en nevenaannemers) contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel, voertuigen)	Bestelling doorgeven per mail/telefoon Zorgen dat de laad- en loszones gescheiden zijn van de werkposten. De werknemers op de werf mogen niet in aanraking komen met vrachtwagen of bestelwagens of onderdelen ervan (kraan, materiaal...)	?
R.3.3		Levering van stortklaar beton op de werf	Besmettingsrisico door: contact met derden (klanten, leveranciers, bezoekers, onder- en nevenaannemers) contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel, voertuigen) werken in elkaars nabijheid (<1.5m)	Bestellingen per mail/telefoon doorgeven Enkel de werknemer(s) van de beleverde aannemer mogen de kubel en buizen manipuleren. Niet de betonmixerchauffeur Systematisch min. 1,5m afstand houden tussen betonmixerchauffeurs, betonpompbedienaars en iedereen aanwezig op de werf Niemand van de werf mag de betonmixer of de erbij horende uitrusting aanraken (stortgoot, buizen, bidons met hulpstof, waterkraan, enz...) De werknemer van de leverancier tekent de leveringsbon en de bon wordt niet fysiek achtergelaten op de werf	?
R.4.1		Werken in het magazijn/atelier van het bouwbedrijf	Besmettingsrisico door: contact met besmette collega's contact met derden (klanten, leveranciers, bezoekers, onder- en nevenaannemers) contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel, voertuigen, voorwerpen in de sociale voorzieningen)	Bewegingen/verplaatsingen van personen van/naar en in het atelier/magazijn tot het uiterst noodzakelijke en tot het strikte minimum beperken. Een grotere stock op de werkpost aanleggen Op voorhand het materieel/materiaal aanvragen via mail/telefoon Voorzie een afhaalpunt voor het ophalen van het gevraagde materieel/materiaal. Afhalen van het materiaal/materieel zonder contact tussen personen onderling.	?
Afbraakwerken	Afbraakwerken				
R5.1.		Afbraakwerken met kraan	Besmettingsrisico door: contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) werken in elkaars nabijheid (<1.5m) onvoldoende hygiëne	Respecteren van de social distancing-regel: zo veel mogelijk op minimaal 1,5m van elkaar blijven bij afbraakwerken Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch, persoonlijk). Gedurende een shift steeds dezelfde bedienaar van de kraan Besturingscabine van de kraan reinigen en ontsmetten na elke shift Voldoende hygiënische maatregelen bij opzetten, gebruik en afzetten van de ademhalingsbescherming (kwartsstof) om besmetting via masker te vermijden	?

Legende:: standaard staat "?" aangeduid => teken dat er niet over werd nagedacht. Men kan ook OK, NOK of eventueel NVT aanduiden					
Kiezen	ID	Activiteiten	Risico's	Preventiemaatregelen	OK?
	R.5.2.	Afbraakwerken manueel	Besmettingsrisico door: contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) werken in elkaars nabijheid (<1.5m) onvoldoende hygiëne	Respecteren van de social distancing-regel: zo veel mogelijk op minimaal 1,5m van elkaar blijven bij afbraakwerken Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven voorzie mondkmaskers. Let op in het kader van blootstelling aan kwartsstof moet er steeds een FFP3 masker gedragen worden ter aanvulling van de collectieve beschermingsmaatregelen Iedereen gebruikt zijn eigen materieel Voldoende hygiënische maatregelen bij opzetten, gebruik en afzetten van de ademhalingsbescherming (kwartsstof) om besmetting via masker te vermijden	? ? ? ?
	R.5.3.	Asbestverwijdering	Besmettingsrisico door: contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) werken in elkaars nabijheid (<1.5m) onvoldoende hygiëne	Respecteren van de social distancing-regel: zo veel mogelijk op minimaal 1,5m van elkaar blijven bij afbraakwerken Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch, persoonlijk). Alle collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen voor asbestverwijdering handhaven Voldoende hygiënische maatregelen ook na de asbestverwijderingswerken (rustpauzes) Respecteren van de social distancing regel buiten een hermetische zone Extra maatregelen voor ontsmetting van gebruikte arbeidsmiddelen, gereedschappen	? ? ? ? ? ? ?
Ruwbouw	Ruwbouw				
	R.6.1	Wapening	Besmettingsrisico door: contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) werken in elkaars nabijheid (<1.5m)	Werkorganisatie maken: vastleggen waar met 1 persoon kan gewerkt worden (kolommen) en waar met meerdere personen (vloeren) moet gewerkt worden. Tracht hierbij maximaal de regel van social distancing te respecteren Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch, persoonlijk). Werken met handschoenen Waar mogelijk maximaal inzetten prefab. De wapeningswerken kunnen voorbereid worden in open ruimte met 1,5m afstand tov elkaar (1persoon/4m²) Iedereen een specifieke taak geven voor plaatsen van wachtstaven, korven, losse staven Voldoende vrije doorgang laten om de sociale distancing-regel ook bij doorgangen te verzekeren	? ? ? ? ? ?
	R.6.2	Maken van specie (mortel, betonmortel, reparatiemortel, voegcement, mager beton	Besmettingsrisico door: contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) werken in elkaars nabijheid (<1.5m)	Tijdens de werkzaamheden moeten de werknemers steeds op minimaal 1,5m van elkaar werken Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch, persoonlijk). Vermijden dat het manueel maken van specie met 2 personen wordt uitgevoerd Werken met handschoenen	? ? ? ?
	R.6.3.	Betonneren (drukplaat, vloerplaat...)	Besmettingsrisico door: contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) werken in elkaars nabijheid (<1.5m)	Werkorganisatie maken: vastleggen waar met 1 persoon kan gewerkt worden en waar met meerdere personen moet gewerkt worden. Tracht hierbij maximaal de regel van social distancing te respecteren Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch, persoonlijk). Begeleiden van de kubel is door de aangeduide rigger(s). (Aantal beperken om blootgestelden te beperken) Werken met handschoenen	? ? ? ?
	R.6.4.	Monteren en demonteren van bekisting	Besmettingsrisico door: contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) werken in elkaars nabijheid (<1.5m)	Werkorganisatie maken: vastleggen waar met 1 persoon kan gewerkt worden en waar met meerdere personen moet gewerkt worden. Tracht hierbij maximaal de regel van social distancing te respecteren. VB: Bekistingselementen met een lengte of hoogte kleiner dan 1,5m worden door één persoon gemanipuleerd te worden, ev. met hulp van hijsmiddel Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch, persoonlijk). Werken met handschoenen	? ? ? ?

Legende:: standaard staat "?" aangeduid => teken dat er niet over werd nagedacht. Men kan ook OK, NOK of eventueel NVT aanduiden					
Kiezen	ID	Activiteiten	Risico's	Preventiemaatregelen	OK?
	R.6.5.	Montage van schoren en stempels	Besmettingsrisico door: contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) werken in elkaars nabijheid (<1.5m)	Werkorganisatie maken: vastleggen waar met 1 persoon kan gewerkt worden en waar met meerdere personen moet gewerkt worden. Tracht hierbij maximaal de regel van social distancing te respecteren. Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch, persoonlijk). Stempels en schoren door 1 persoon manipuleren Werken met handschoenen	? ? ?
	R.6.6.	Plaatsen en verlijmen van bakstenen	Besmettingsrisico door: contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) werken in elkaars nabijheid (<1.5m)	Werkorganisatie maken: vastleggen waar met 1 persoon kan gewerkt worden en waar met meerdere personen moet gewerkt worden. Tracht hierbij maximaal de regel van social distancing te respecteren. Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch, persoonlijk). Iedereen verwerkt zijn eigen materiaal Iedereen gebruikt zijn eigen gereedschap Werken met handschoenen	? ? ? ? ?
	R.6.7.	Andere blokken (gipsblokken,...) plaatsen en verlijmen	Besmettingsrisico door: contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) werken in elkaars nabijheid (<1.5m)	Werkorganisatie maken: vastleggen waar met 1 persoon kan gewerkt worden en waar met meerdere personen moet gewerkt worden. Tracht hierbij maximaal de regel van social distancing te respecteren. Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch, persoonlijk). Iedereen verwerkt zijn eigen materiaal Iedereen gebruikt zijn eigen gereedschap Werken met handschoenen Steeds dezelfde bedienaar van het mechanische hefstoel	? ? ? ? ? ?
Dakwerken	Dakwerken				
	R.7.1.	Plaatsen van dakstructuur	Besmettingsrisico door: contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) werken in elkaars nabijheid (<1.5m)	Werkorganisatie maken: vastleggen waar met 1 persoon kan gewerkt worden en waar met meerdere personen moet gewerkt worden. Tracht hierbij maximaal de regel van social distancing te respecteren. Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch, persoonlijk). Gedurende een shift steeds dezelfde bedienaar van het hefwerktoestel Vaste riggers aanstellen voor het aanslaan van de lasten Reinigen en ontsmetten van de bediening van het hefwerktoestel na elke shift Iedereen verwerkt zijn eigen materiaal Iedereen gebruikt zijn eigen gereedschap Werken met handschoenen	? ? ? ? ? ? ?
	R.7.2.	Plaatsen van isolatie	Besmettingsrisico door: contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) werken in elkaars nabijheid (<1.5m)	Werkorganisatie maken: vastleggen waar met 1 persoon kan gewerkt worden en waar met meerdere personen moet gewerkt worden. Tracht hierbij maximaal de regel van social distancing te respecteren. Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch, persoonlijk). Gedurende een shift steeds dezelfde bedienaar van het hefwerktoestel Vaste riggers aanstellen voor het aanslaan van de lasten Reinigen en ontsmetten van de bediening van het hefwerktoestel na elke shift Iedereen verwerkt zijn eigen materiaal Iedereen gebruikt zijn eigen gereedschap Werken met handschoenen Voorzie voldoende stock om de isolatiewerken uit te voeren (om verplaatsingen naar en contact met de bouwmaterialenleverancier te beperken)	? ? ? ? ? ? ? ?
	R.7.3.	Plaatsen van dakbedekking	Besmettingsrisico door: contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) werken in elkaars nabijheid (<1.5m)	Werkorganisatie maken: vastleggen waar met 1 persoon kan gewerkt worden en waar met meerdere personen moet gewerkt worden. Tracht hierbij maximaal de regel van social distancing te respecteren.	?

Legende:: standaard staat "?" aangeduid => teken dat er niet over werd nagedacht. Men kan ook OK, NOK of eventueel NVT aanduiden					
Kiezen	ID	Activiteiten	Risico's	Preventiemaatregelen	OK?
				Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch, persoonlijk).	?
				Gedurende een shift steeds dezelfde bedienaar van het hefwerktoestel	?
				Vaste riggers aanstellen voor het aanslaan van de lasten	?
				Reinigen en ontsmetten van de bediening van het hefwerktoestel na elke shift	?
				Iedereen verwerkt zijn eigen materiaal	?
				Iedereen gebruikt zijn eigen gereedschap	?
				Werken met handschoenen	?
				Voorzie voldoende stock om de dakafwerking uit te voeren (om verplaatsingen naar en contact met de bouwmaterialenleverancier te beperken)	?
Gevelbekleding	Gevelbekleding				
	R.8.1.	Plaatsen van gevelstenen (in beton, natuursteen,...)	Besmettingsrisico door: contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) werken in elkaars nabijheid (<1.5m)	Werkorganisatie maken: vastleggen waar met 1 persoon kan gewerkt worden (gevelstenen beperkt gewicht) en waar met meerdere personen moet gewerkt worden (zware elementen). Tracht hierbij maximaal de regel van social distancing te respecteren.	?
				Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch, persoonlijk).	?
				Gedurende een shift steeds dezelfde bedienaar van het hefwerktoestel	?
				Vaste riggers aanstellen voor het aanslaan van de lasten	?
				Reinigen en ontsmetten van de bediening van het hefwerktoestel na elke shift	?
				Iedereen verwerkt zijn eigen materiaal	?
				Iedereen gebruikt zijn eigen gereedschap	?
				Werken met handschoenen	?
				Voorzie voldoende stock om het plaatsen van de gevelstenen uit te voeren (om verplaatsingen naar en contact met de bouwmaterialenleverancier te beperken)	?
	R.8.2.	Installatie van frames met beperkte afmetingen en/of gewicht	Besmettingsrisico door: contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) werken in elkaars nabijheid (<1.5m)	Werkorganisatie maken: vastleggen waar met 1 persoon kan gewerkt worden (lichte elementen <25kg) en waar met meerdere personen moet gewerkt worden (zware elementen en grotere afmetingen). Tracht hierbij maximaal de regel van social distancing te respecteren.	?
				Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch, persoonlijk).	?
				Gedurende een shift steeds dezelfde bedienaar van het hefwerktoestel	?
				Vaste riggers aanstellen voor het aanslaan van de lasten	?
				Reinigen en ontsmetten van de bediening van het hefwerktoestel na elke shift	?
				Iedereen verwerkt zijn eigen materiaal	?
				Iedereen gebruikt zijn eigen gereedschap	?
				Werken met handschoenen	?
				Voorzie voldoende stock om de installatie van de frames uit te voeren (om verplaatsingen naar en contact met de bouwmaterialenleverancier te beperken)	?
	R.8.3.	Installatie van gordijngevens	Besmettingsrisico door: contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) werken in elkaars nabijheid (<1.5m)	Werkorganisatie maken: vastleggen waar met 1 persoon kan gewerkt worden (lichte elementen <25kg) en waar met meerdere personen moet gewerkt worden (zware elementen en grotere afmetingen). Tracht hierbij maximaal de regel van social distancing te respecteren.	?
				Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch, persoonlijk).	?
				Gedurende een shift steeds dezelfde bedienaar van het hefwerktoestel	?
				Vaste riggers aanstellen voor het aanslaan van de lasten	?
				Reinigen en ontsmetten van de bediening van het hefwerktoestel na elke shift	?
				Iedereen verwerkt zijn eigen materiaal	?
				Iedereen gebruikt zijn eigen gereedschap	?
				Werken met handschoenen	?
				Voorzie voldoende stock om de installatie van de gordijngevens uit te voeren (om verplaatsingen naar en contact met de bouwmaterialenleverancier te beperken)	?

Legende:: standaard staat "?" aangeduid => teken dat er niet over werd nagedacht. Men kan ook OK, NOK of eventueel NVT aanduiden					
Kiezen	ID	Activiteiten	Risico's	Preventiemaatregelen	OK?
Buitenschrijnwerk Buitenschrijnwerk					
	R.9.1.	Installatie van frames van ramen/deuren	Besmettingsrisico door: contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) werken in elkaars nabijheid (<1.5m)	Werkorganisatie maken: vastleggen waar met 1 persoon kan gewerkt worden (lichte elementen <25kg) en waar met meerdere personen moet gewerkt worden (zware elementen en grotere afmetingen). Tracht hierbij maximaal de regel van social distancing te respecteren. Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch, persoonlijk). Gedurende een shift steeds dezelfde bedienaar van het hefwerktoestel Vaste riggers aanstellen voor het aanslaan van de lasten Reinigen en ontsmetten van de bediening van het hefwerktoestel na elke shift Iedereen verwerkt zijn eigen materiaal Iedereen gebruikt zijn eigen gereedschap Werken met handschoenen Voorzie voldoende stock om de installatie van de frames voor ramen/deuren uit te voeren (om verplaatsingen naar en contact met de leverancier te beperken)	? ? ? ? ? ? ? ?
	R.9.2	Installatie van glaswerk/deuren	Besmettingsrisico door: contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) werken in elkaars nabijheid (<1.5m)	Werkorganisatie maken: vastleggen waar met 1 persoon kan gewerkt worden (lichte elementen <25kg) en waar met meerdere personen moet gewerkt worden (zware elementen en grotere afmetingen). Tracht hierbij maximaal de regel van social distancing te respecteren. Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch, persoonlijk). Gedurende een shift steeds dezelfde bedienaar van het hefwerktoestel Vaste riggers aanstellen voor het aanslaan van de lasten Reinigen en ontsmetten van de bediening van het hefwerktoestel na elke shift Iedereen verwerkt zijn eigen materiaal Iedereen gebruikt zijn eigen gereedschap Handschoenen gebruiken Voorzie voldoende stock om de installatie van het glaswerk/deuren uit te voeren (om verplaatsingen naar en contact met de leverancier te beperken)	? ? ? ? ? ? ?
	R.9.3	Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines	Besmettingsrisico door: contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) werken in elkaars nabijheid (<1.5m)	Werkorganisatie maken: vastleggen waar met 1 persoon kan gewerkt worden (lichte elementen <25kg) en waar met meerdere personen moet gewerkt worden (zware elementen en grotere afmetingen). Tracht hierbij maximaal de regel van social distancing te respecteren. Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch, persoonlijk). Gedurende een shift steeds dezelfde bedienaar van de (houtbewerkings)machine Werken met handschoenen Extra maatregelen voor ontsmetting van gebruikte (houtbewerkings)machines	? ? ? ?
	R.9.4	Vergaart onderdelen van buitenschrijnwerk	Besmettingsrisico door: contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) werken in elkaars nabijheid (<1.5m)	Werkorganisatie maken: vastleggen waar met 1 persoon kan gewerkt worden (lichte elementen <25kg) en waar met meerdere personen moet gewerkt worden (zware elementen en grotere afmetingen). Tracht hierbij maximaal de regel van social distancing te respecteren. Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch, persoonlijk). Gedurende een shift steeds dezelfde bedienaar van de (houtbewerkings)machine Werken met handschoenen Voorzie voldoende stock om de vergaring van buitenschrijnwerk uit te voeren (om verplaatsingen naar en contact met de leverancier te beperken)	? ? ? ?
Afwerking					
	R.10.1	Elektriciteitswerken	Besmettingsrisico door: contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) werken in elkaars nabijheid (<1.5m)	Werkorganisatie maken: vastleggen waar met 1 persoon kan gewerkt worden en waar met meerdere personen moet gewerkt worden. Tracht hierbij maximaal de regel van social distancing te respecteren. Aantal werknemers aanpassen volgens de grootte van de ruimte waarin gewerkt wordt (4m ² /persoon) Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch, persoonlijk) Voorzie een PBM-kit per werknemer. Let op bij contact met chemische agentia moet bijkomend een persoonlijke bescherming gedragen worden van het type FFP3 (kwarts)	? ? ?

Legende:: standaard staat "?" aangeduid => teken dat er niet over werd nagedacht. Men kan ook OK, NOK of eventueel NVT aanduiden					
Kiezen	ID	Activiteiten	Risico's	Preventiemaatregelen	OK?
				Iedereen verwerkt zijn eigen materiaal	?
				Iedereen gebruikt zijn eigen gereedschap	?
				Voorzie voldoende stock om de elektriciteitswerken uit te voeren (om verplaatsingen naar en contact met de leverancier te beperken)	?
	R.10.2	Schilderwerken	Besmettingsrisico door: contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) werken in elkaars nabijheid (<1.5m)	Werkorganisatie maken: vastleggen waar met 1 persoon kan gewerkt worden en waar met meerdere personen moet gewerkt worden. Tracht hierbij maximaal de regel van social distancing te respecteren. Aantal werknemers aanpassen volgens de grootte van de ruimte waarin gewerkt wordt (4m ² /persoon) Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch,...) Iedere werknemer moet over een volledige PBM-kit beschikken in functie van de werkzaamheden. Let op bij contact met chemische agentia moet bijkomend een persoonlijke bescherming gedragen worden van het type min. FFP2/P3 De nodige voorzieningen worden getroffen om de PBM-kit aan te vullen.	?
				Iedereen verwerkt zijn eigen materiaal	?
				Iedereen gebruikt zijn eigen gereedschap	?
				Voorzie voldoende stock om de schilderwerken uit te voeren (om verplaatsingen naar en contact met de leverancier te beperken)	?
	R.10.3	Pleisterwerken	Besmettingsrisico door: contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) werken in elkaars nabijheid (<1.5m)	Werkorganisatie maken: vastleggen waar met 1 persoon kan gewerkt worden en waar met meerdere personen moet gewerkt worden. Tracht hierbij maximaal de regel van social distancing te respecteren. Aantal werknemers aanpassen volgens de grootte van de ruimte waarin gewerkt wordt (4m ² /persoon) Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch,...) Iedere werknemer moet over een volledige PBM-kit beschikken in functie van de werkzaamheden. Let op bij contact met chemische agentia moet bijkomend een persoonlijke bescherming gedragen worden van het type min. FFP2/P3 De nodige voorzieningen worden getroffen om de PBM-kit aan te vullen.	?
				Iedereen verwerkt zijn eigen materiaal	?
				Iedereen gebruikt zijn eigen gereedschap	?
				Voorzie voldoende stock om de pleisterwerken uit te voeren (om verplaatsingen naar en contact met de leverancier te beperken)	?
	R.10.4	HVAC	Besmettingsrisico door: contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) werken in elkaars nabijheid (<1.5m)	Werkorganisatie maken: vastleggen waar met 1 persoon kan gewerkt worden en waar met meerdere personen moet gewerkt worden. Tracht hierbij maximaal de regel van social distancing te respecteren. Aantal werknemers aanpassen volgens de grootte van de ruimte waarin gewerkt wordt (4m ² /persoon) Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch,...) Iedere werknemer moet over een volledige PBM-kit beschikken in functie van de werkzaamheden. Let op bij contact met chemische agentia moet bijkomend een persoonlijke bescherming gedragen worden van het type min. FFP3 (kwarts) De nodige voorzieningen worden getroffen om de PBM-kit aan te vullen.	?
				Iedereen verwerkt zijn eigen materiaal	?
				Iedereen gebruikt zijn eigen gereedschap	?
				Voorzie voldoende stock om de HVACwerken uit te voeren (om verplaatsingen naar en contact met de leverancier te beperken)	?
	R.10.5	Interieurinrichting	Besmettingsrisico door: contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) werken in elkaars nabijheid (<1.5m)	Werkorganisatie maken: vastleggen waar met 1 persoon kan gewerkt worden en waar met meerdere personen moet gewerkt worden. Tracht hierbij maximaal de regel van social distancing te respecteren. Aantal werknemers aanpassen volgens de grootte van de ruimte waarin gewerkt wordt (4m ² /persoon) Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch,...)	?

Legende:: standaard staat "?" aangeduid => teken dat er niet over werd nagedacht. Men kan ook OK, NOK of eventueel NVT aanduiden					
Kiezen	ID	Activiteiten	Risico's	Preventiemaatregelen	OK?
				<p>ledere werknemer moet over een volledige PBM-kit beschikken in functie van de werkzaamheden. Let op bij contact met chemische agentia moet bijkomend een persoonlijke bescherming gedragen worden van het type min. FFP2 (hout) of FFP3 (kwarts)</p> <p><u>De nodige voorzieningen worden getroffen om de PBM-kit aan te vullen.</u></p> <p>ledereen verwerkt zijn eigen materiaal</p> <p>ledereen gebruikt zijn eigen gereedschap</p> <p>Voorzie voldoende stock om de interieurinrichtingswerken uit te voeren (om verplaatsingen naar en contact met de leverancier te beperken)</p>	?
R.10.6		Installatie van keukens en badkamers	Besmettingsrisico door: contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) werken in elkaars nabijheid (<1.5m)	<p>Werkorganisatie maken: vastleggen waar met 1 persoon kan gewerkt worden en waar met meerdere personen moet gewerkt worden. Tracht hierbij maximaal de regel van social distancing te respecteren. Aantal werknemers aanpassen volgens de grootte van de ruimte waarin gewerkt wordt (4m²/persoon)</p> <p>Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch,...)</p> <p>ledere werknemer moet over een volledige PBM-kit beschikken in functie van de werkzaamheden. Let op bij contact met chemische agentia moet bijkomend een persoonlijke bescherming gedragen worden van het type min. FFP2 (hout) of FFP3 (kwarts)</p> <p><u>De nodige voorzieningen worden getroffen om de PBM-kit aan te vullen.</u></p> <p>ledereen verwerkt zijn eigen materiaal</p> <p>ledereen gebruikt zijn eigen gereedschap</p> <p>Voorzie voldoende stock om de keukens en badkamers te installeren (om verplaatsingen naar en contact met de leverancier te beperken)</p>	?
R.10.7		Chapewerken	Besmettingsrisico door: contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) werken in elkaars nabijheid (<1.5m)	<p>Werkorganisatie maken: vastleggen waar met 1 persoon kan gewerkt worden en waar met meerdere personen moet gewerkt worden. Tracht hierbij maximaal de regel van social distancing te respecteren. Aantal werknemers aanpassen volgens de grootte van de ruimte waarin gewerkt wordt (4m²/persoon)</p> <p>Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch,...)</p> <p>ledere werknemer moet over een volledige PBM-kit beschikken in functie van de werkzaamheden. Let op bij contact met chemische agentia moet bijkomend een persoonlijke bescherming gedragen worden van het type min. FFP3 (kwarts)</p> <p><u>De nodige voorzieningen worden getroffen om de PBM-kit aan te vullen.</u></p> <p>ledereen verwerkt zijn eigen materiaal</p> <p>ledereen gebruikt zijn eigen gereedschap</p>	?
R.10.8		PUR vloerisolatie (vloeibaar)	Besmettingsrisico door: contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) werken in elkaars nabijheid (<1.5m)	<p>Werkorganisatie maken: vastleggen waar met 1 persoon kan gewerkt worden en waar met meerdere personen moet gewerkt worden. Tracht hierbij maximaal de regel van social distancing te respecteren. Aantal werknemers aanpassen volgens de grootte van de ruimte waarin gewerkt wordt (4m²/persoon)</p> <p>Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch,...)</p> <p>ledere werknemer moet over een volledige PBM-kit beschikken in functie van de werkzaamheden. De nodige voorzieningen worden getroffen om de PBM-kit aan te vullen. Let op: bij aanbrengen van vloeibaar PUR moet steeds de nodige persoonlijke bescherming worden gedragen</p> <p>ledereen verwerkt zijn eigen materiaal</p> <p>ledereen gebruikt zijn eigen gereedschap</p>	?
R.10.9		Vloeren aanbrengen (tegels, laminaat, parket) inclusief ondervloer	Besmettingsrisico door: contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) werken in elkaars nabijheid (<1.5m)	<p>Werkorganisatie maken: vastleggen waar met 1 persoon kan gewerkt worden en waar met meerdere personen moet gewerkt worden. Tracht hierbij maximaal de regel van social distancing te respecteren. Aantal werknemers aanpassen volgens de grootte van de ruimte waarin gewerkt wordt (4m²/persoon)</p> <p>Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch,...)</p>	?

Legende:: standaard staat "?" aangeduid => teken dat er niet over werd nagedacht. Men kan ook OK, NOK of eventueel NVT aanduiden					
Kiezen	ID	Activiteiten	Risico's	Preventiemaatregelen	OK?
				ledere werknemer moet over een volledige PBM-kit beschikken in functie van de werkzaamheden. Let op bij contact met chemische agentia moet bijkomend een persoonlijke bescherming gedragen worden van het type min. FFP2 (hout) of FFP3 (kwarts)	?
				<u>De nodige voorzieningen worden getroffen om de PBM-kit aan te vullen.</u>	
				ledereen verwerkt zijn eigen materiaal	?
				ledereen gebruikt zijn eigen gereedschap	?
				Voorzie voldoende stock om de vloeren uit te voeren (om verplaatsingen naar en contact met de leverancier te beperken)	?
	R.10.10	Epoxy(giet)vloer	Besmettingsrisico door: contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) werken in elkaars nabijheid (<1.5m)	Werkorganisatie maken: vastleggen waar met 1 persoon kan gewerkt worden en waar met meerdere personen moet gewerkt worden. Tracht hierbij maximaal de regel van social distancing te respecteren. Aantal werknemers aanpassen volgens de grootte van de ruimte waarin gewerkt wordt (4m ² /persoon)	?
				Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch,...)	?
				ledere werknemer moet over een volledige PBM-kit beschikken in functie van de werkzaamheden. Let op bij contact met chemische agentia moet bijkomend een persoonlijke bescherming gedragen worden van het type min. FFP3	?
				<u>De nodige voorzieningen worden getroffen om de PBM-kit aan te vullen.</u>	
				ledereen verwerkt zijn eigen materiaal	?
				ledereen gebruikt zijn eigen gereedschap	?
Riolering	Riolering				
	R.11.1	Aanleggen - herstellen van riolering	Besmettingsrisico door: Contact met door het coronavirus gecontamineerd rioolwater contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) werken in elkaars nabijheid (<1.5m)	Werkorganisatie maken: vastleggen waar met 1 persoon kan gewerkt worden en waar met meerdere personen moet gewerkt worden. Tracht hierbij maximaal de regel van social distancing te respecteren.	?
				Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch, persoonlijk).	
				Zoals steeds bij rioleringswerken moet contact met gecontamineerd rioolwater vermeden worden. Voorkom daarom ook zoveel mogelijk contact met opspattend water.	?
				Bij direct contact of gevaar voor opspatten, draag dan waterdichte handschoenen en een veiligheidsscherm om spatten in het gezicht te vermijden. Er kunnen dunne wegwerp nitrilhandschoenen onder de normale werkhandschoenen of dikkere katoen versterkte waterdichte handschoenen worden gedragen.	?
				Draag als de kleding besmet kan raken, beschermende kleding, zoals een wegwerppoverall of een overall die afgespoeld kan worden en laarzen die afgespoeld kunnen worden.	?
				Een goede persoonlijke hygiëne is belangrijk: was de handen vaak (ook na het dragen van handschoenen) en raak het gezicht niet aan met de handen.	?
				Neem de nodige voorzorgen bij het uittrekken van de PBM's om besmetting te voorkomen.	
				- PBM's eerst afspoelen	
				- Trek de wegwerppoverall binnenste uiten uiten stop deze in een zak,	?
				- Doe de handschoenen als laatste uit en stop ze ook in de zak,	
				- Maak de zak dicht en was goed de handen.	?
				Bij processen waarbij nevels ontstaan steeds een volgelaatsmasker met verwisselbaar P3 filter dragen. Na elke werkschift volgelaatsmasker reinigen en ontsmetten	?
Wegenwerken	Wegenwerken				
	R.12.1	Bestratingselementen aanbrengen	Besmettingsrisico door: contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) werken in elkaars nabijheid (<1.5m) werken in nabijheid van derden	Werkorganisatie maken: vastleggen waar met 1 persoon kan gewerkt worden (lichte elementen <25kg) en waar met meerdere personen moet gewerkt worden (zware elementen en grotere afmetingen). Tracht hierbij maximaal de regel van social distancing te respecteren.	?
				Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch, persoonlijk).	?
				Extra sociale voorzieningen (werfketen, sanitair) voorzien bij grote wegenbouwwerken en zorg dat ze voldoende gereinigd worden	?
				ledereen gebruikt zijn eigen gereedschap	?

Legende:: standaard staat "?" aangeduid => teken dat er niet over werd nagedacht. Men kan ook OK, NOK of eventueel NVT aanduiden					
Kiezen	ID	Activiteiten	Risico's	Preventiemaatregelen	OK?
				Werken met handschoenen	?
				Voorzie voldoende stock om de bestrating uit te voeren	?
	R.12.2	Asfaltering	Besmettingsrisico door: contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) werken in elkaars nabijheid (<1.5m) werken in nabijheid van derden	Respecteren van de social distancing-regel: zo veel mogelijk op minimaal 1,5m van elkaar blijven bij <u>werken in open lucht (door bijvoorbeeld de bezetting op de werf aan te passen)</u> Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch, persoonlijk).	?
				Bidons met water voorzien in de voertuigen en desinfecterende zeep en handgel	?
				Extra sociale voorzieningen (werfketen, sanitair) voorzien bij grote wegebouwwerken en zorg dat ze voldoende gereinigd worden	?
				Gedurende een shift steeds dezelfde bedienaar van de asfalteringsmachine	?
				Besturingscabine van de asfalteringsmachines reinigen en ontsmetten na elke shift	?
				Werken met handschoenen	?
				Iedereen gebruikt zijn eigen gereedschap	?
Installaties	Installaties				
	R.13.1	Onderhoudswerken aan industriële installaties	Besmettingsrisico door: contact met besmette voorwerpen (materiaal, materieel,...) contact met mogelijk gecontamineerd afvalwater,... werken in elkaars nabijheid (<1.5m) werken in nabijheid van derden	Alleen werken Indien niet mogelijk of toegelaten om alleen te werken maak kleinere ploegen Indien het niet mogelijk is om op 1,5m van elkaar te blijven moeten andere maatregelen genomen worden (organisatorisch, technisch, persoonlijk). Iedere werknemer moet over een volledige PBM-kit beschikken in functie van de werkzaamheden. Let op bij contact met chemische agentia moet bijkomend een persoonlijke bescherming gedragen worden. De nodige voorzieningen worden getroffen om de PBM-kit aan te vullen. Instructies doorgeven naar de klant i.v.m. de corona-problematiek - Social distancing t.o.v. de techniker >1,5m bewaren - Voorzieningen ter beschikking stellen zodat de techniker de handen kan wassen na de interventie - Verwittig vooraf wanneer je ziek bent, zodat de interventie naar een latere datum kan verplaatst worden	?
				Bij interventies in plaatsen met besmettingsgevaar steeds masker minimum FFP2/FFP3, handschoenen en wegwerpoveral dragen	?